

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 177/2022		Fecha 12/06/2022	
Km INICIO 221029	Km FINAL 221070	Km TOTAL 41	Repostado (€) 0
Horario inicio 09:00:00		Horario fin 11:25:00	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 09:00:00 Final 10:00:00 Total 01:00:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 09:00:00

Día anterior 1.55 Día actual 1.20 Diferencia 0.3500000000000001

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 00:00:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

ooo

COLORO DEPÓSITO HORA 09:10:00 ppm 0.93 Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00 ppm Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 09:25:00

Día anterior 063613 Día actual 063636 Metros cúbicos 23

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:30:00

Lectura anterior 766.0 Lectura actual 766.0 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

ooo

COLORO UE-44 HORA 09:40:00 ppm 0.73 Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 09:20:00 ppm 0.56 Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **10:00:00**

Final **10:50:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:35:00**

Día anterior **3**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:25:00**

Depósito metálico **10:25:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:30:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:35:00**

Día anterior **175125**

Día actual **175182**

Metros cúbicos **57**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:20:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:10:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:00:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o