

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo N° 179/2022		Fecha 14/06/2022	
Km INICIO 221095	Km FINAL 22126	Km TOTAL 31	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 09:10:00 Total 01:10:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.30 Día actual 1.50 Diferencia -0.19999999999999996

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00 ppm 0.73 Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 11:45:00 ppm 1.18 Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:40:00

Día anterior 063664 Día actual 063690 Metros cúbicos 26

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:45:00

Lectura anterior 766.0 Lectura actual 766.0 Diferencia

Repostar Si Reserva Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 08:55:00 ppm 0.71 Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:25:00 ppm 0.46 Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

ooo

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Mantenimiento las baterías** Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:10:00** Final **10:00:00** Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:45:00**

Día anterior **3** Día actual **2** Horas total

Horas pocero **3** Coinciden **Si** Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Depósito metálico **09:35:00** ppm **0.81** Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:40:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **175260** Día actual **175317** Metros cúbicos **57**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:30:00** ppm **0.91** Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:25:00** ppm **1.04** Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00** ppm **0.91** Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o