

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 183/2022		Fecha 17/06/2022	
Km INICIO 221157	Km FINAL 221175	Km TOTAL 18	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 09:00:00 Total 01:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.55 Día actual 1.35 Diferencia 0.19999999999999996

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor Si Cambio garrafa Si Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00 ppm 0.80 Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 11:50:00 ppm 1.22 Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:30:00

Día anterior 063732 Día actual 063752 Metros cúbicos 20

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00

Lectura anterior 766.0 Lectura actual 766.0 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:25:00 ppm 0.60 Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 08:50:00 ppm 0.77 Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Tomar lectura**

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **09:50:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior **3**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.83**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Día anterior **175393**

Día actual **175451**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:05:00**

ppm **0.72**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:00:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o