

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo N° 195/2022		Fecha 26/06/2022	
Km INICIO 221335	Km FINAL 221347	Km TOTAL 12	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:40:00		Horario fin 10:40:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:40:00 Final 10:40:00 Total 00:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:40:00

Día anterior 1.25 Día actual 1.20 Diferencia 0.050000000000000044

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:45:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:50:00 ppm Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 10:25:00 ppm 1.23 Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 10:05:00

Día anterior 063948 Día actual 063980 Metros cúbicos 32

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 10:10:00

Lectura anterior 766.3 Lectura actual 766.3 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 10:00:00 ppm 0.56 Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 10:15:00 ppm 0.55 Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **09:50:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:25:00**

Día anterior **4**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **6**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:15:00**

Depósito metálico **09:15:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Día anterior **176024**

Día actual **176098**

Metros cúbicos **74**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:35:00**

ppm **0.78**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:40:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:50:00**

ppm **0.71**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o