

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 196/2022

Fecha 27/06/2022

Km INICIO 221347

Km FINAL 221369

Km TOTAL 22

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:00:00

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:00:00

Total 01:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.20

Día actual 1.20

Diferencia 0.0

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.63

Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 11:50:00

ppm 0.85

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:30:00

Día anterior 063980

Día actual 064004

Metros cúbicos 24

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00

Lectura anterior 766.3

Lectura actual 768.9

Diferencia 2.6000000000000227

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.49

Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 08:45:00

ppm 0.60

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **09:50:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:40:00**

Día anterior **4**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **6**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Depósito metálico **09:30:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Día anterior **176098**

Día actual **176173**

Metros cúbicos **75**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:20:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:10:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:00:00**

ppm **0.83**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar **Secanet fugas cerca contador 529 y otra cerca 556** Avería **Secanet fugas cerca contador 529 y otra cerca 556**

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o