

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 198/2022		Fecha 29/06/2022	
Km INICIO 221375	Km FINAL 221390	Km TOTAL 15	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 08:55:00 Total 00:55:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.65 Día actual 1.60 Diferencia 0.04999999999999982

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00 ppm 0.58 Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00 ppm Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:30:00

Día anterior 064029 Día actual 064050 Metros cúbicos 21

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00

Lectura anterior 768.9 Lectura actual 768.9 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:20:00 ppm 0.52 Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 08:40:00 ppm 0.62 Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:55:00**

Final **09:50:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:40:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Día anterior **176214**

Día actual **176272**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.94**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:05:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o