

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 213/2022		Fecha 11/07/2022	
Km INICIO 221787	Km FINAL 221845	Km TOTAL 58	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:30:00** Total **01:30:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.25** Día actual **1.15** Diferencia **0.100000000000000009**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00** ppm Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:05:00**

Día anterior **064303** Día actual **064333** Metros cúbicos **30**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:10:00**

Lectura anterior **769.2** Lectura actual **769.2** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **09:50:00** ppm **0.48** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **09:20:00** ppm **0.57** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:30:00**

Final **10:30:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:15:00**

Día anterior **4**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:05:00**

Depósito metálico **10:05:00**

ppm **0.88**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:10:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:15:00**

Día anterior **176893**

Día actual **176968**

Metros cúbicos **75**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:00:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:40:00**

ppm **0.83**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:30:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o