

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº <b>222/2022</b>		Fecha <b>18/07/2022</b>	
Km INICIO <b>222025</b>	Km FINAL <b>222058</b>	Km TOTAL <b>33</b>	Repostado (€) <b>0</b>
Horario inicio <b>08:00:00</b>		Horario fin <b>12:00:00</b>	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **08:50:00** Total **00:50:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.40** Día actual **1.20** Diferencia **0.19999999999999996**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **0.52** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00** ppm Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**

Día anterior **064483** Día actual **064513** Metros cúbicos **30**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **11:35:00**

Lectura anterior **769.2** Lectura actual **769.6** Diferencia **0.39999999999999726**

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:40:00** ppm **0.60** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **0.50** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 20 minutos** Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**ANALQUA muestras UE-46**

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **11:00:00**

Total **02:10:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:45:00**

Día anterior **4**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:35:00**

Depósito metálico **10:35:00**

ppm **0.60**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:40:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:45:00**

Día anterior **177350**

Día actual **177426**

Metros cúbicos **76**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:30:00**

ppm **0.66**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:20:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.67**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar **Secanet**

Avería **Secanet**

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**ANALQUA muestras Canada Confites y Deposito viejo**

---

o o o