

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **231/2022**Fecha **27/07/2022**Km INICIO **222202**Km FINAL **222227**Km TOTAL **25**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:45:00**Total **01:45:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.55**Día actual **1.70**Diferencia **-0.14999999999999999**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **Si**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.68**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:50:00**ppm **1.07**Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **09:10:00**Día anterior **064741**Día actual **064763**Metros cúbicos **22**

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **11:05:00**Lectura anterior **769.6**Lectura actual **770.0**Diferencia **0.39999999999999726**Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **09:25:00**ppm **0.44**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **09:35:00**ppm **0.74**Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:45:00**

Final **10:55:00**

Total **01:10:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:40:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:30:00**

Depósito metálico **10:30:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:40:00**

Día anterior **177900**

Día actual **177955**

Metros cúbicos **55**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:15:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:55:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:45:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Fuga de Aquella cordel contador 570

o o o