

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 252/2022		Fecha 13/08/2022	
Km INICIO 222465	Km FINAL 222483	Km TOTAL 18	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:15:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:15:00** Total **01:15:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.50** Día actual **1.45** Diferencia **0.0500000000000000044**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **0.66** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **12:10:00** ppm **1.15** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:45:00**

Día anterior **065169** Día actual **065194** Metros cúbicos **25**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:50:00**

Lectura anterior **770.3** Lectura actual **770.3** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:55:00** ppm **0.60** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:40:00** ppm **0.56** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 70 minutos**

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

No funcionaba parte de trabajo en tablet

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:15:00**

Final **10:20:00**

Total **01:05:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:05:00**

Día anterior **3**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:55:00**

Depósito metálico **09:55:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:00:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:05:00**

Día anterior **178980**

Día actual **179033**

Metros cúbicos **53**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:40:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:30:00**

ppm **0.78**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:15:00**

ppm **0.72**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o