

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 256/2022

Fecha 17/08/2022

Km INICIO 222527

Km FINAL 222543

Km TOTAL 16

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:00:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 08:45:00

Total 00:45:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.00

Día actual 1.15

Diferencia -0.14999999999999999

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 11:55:00

ppm 1.34

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:30:00

Día anterior 0655269

Día actual 0655299

Metros cúbicos 30

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 10:25:00

Lectura anterior 771.4

Lectura actual 773.4

Diferencia 2

Repostar Si

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 08:40:00

ppm 0.60

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.51

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:45:00**

Final **09:40:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:25:00**

Día anterior **3**

Día actual **4**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:10:00**

Depósito metálico **09:10:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:15:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Día anterior **179215**

Día actual **179271**

Metros cúbicos **56**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:00:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **08:55:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:45:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o