

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 270/2022		Fecha 30/08/2022	
Km INICIO 222787	Km FINAL 222814	Km TOTAL 27	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **08:45:00** Total **00:45:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.50** Día actual **1.70** Diferencia **-0.19999999999999996**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **0.80** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **12:00:00** ppm **0.89** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:25:00**

Día anterior **065582** Día actual **065605** Metros cúbicos **23**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:30:00**

Lectura anterior **773.5** Lectura actual **773.5** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **0.71** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **08:35:00** ppm **0.76** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:45:00**

Final **10:05:00**

Total **01:20:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:55:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Depósito metálico **09:35:00**

ppm **0.64**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:40:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **179956**

Día actual **180011**

Metros cúbicos **55**

o o o

COLORO RINCONS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **08:55:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:45:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o