

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 283/2022

Fecha 11/09/2022

Km INICIO 35760

Km FINAL 35776

Km TOTAL 16

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 10:10:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 08:50:00

Total 00:50:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.65

Día actual 1.75

Diferencia -0.10000000000000009

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.63

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 10:10:00

ppm 1.13

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:30:00

Día anterior 065831

Día actual 065851

Metros cúbicos 20

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00

Lectura anterior 774.0

Lectura actual 774.0

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.62

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 08:45:00

ppm 0.86

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **10:00:00**

Total **01:10:00**

○ ○ ○

HORA DEPÓSITOS **09:55:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

○ ○ ○

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Depósito metálico **09:40:00**

ppm **0.76**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

○ ○ ○

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:45:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

○ ○ ○

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Día anterior **180553**

Día actual **180610**

Metros cúbicos **57**

○ ○ ○

COLORO RINCONS HORA **09:35:00**

ppm **0.63**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:00:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

○ ○ ○

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

○ ○ ○

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o