

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 293/2022		Fecha 19/09/2022	
Km INICIO 35940	Km FINAL 35972	Km TOTAL 32	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 13:25:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:40:00** Total **01:40:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.65** Día actual **1.00** Diferencia **0.6499999999999999**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **12:00:00** ppm **1.01** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:20:00**

Día anterior **065955** Día actual **065955** Metros cúbicos

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:25:00**

Lectura anterior **774.5** Lectura actual **774.6** Diferencia **0.10000000000002274**

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **0.95** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **08:35:00** ppm **0.49** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:40:00**

Final **10:25:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:15:00**

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Depósito metálico **10:00:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Día anterior **180930**

Día actual **180986**

Metros cúbicos **56**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:55:00**

ppm **0.75**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:45:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:40:00**

ppm **0.82**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o