

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 322/2022

Fecha 10/10/2022

Km INICIO 223448

Km FINAL 223478

Km TOTAL 30

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:00:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 08:50:00

Total 00:50:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.75

Día actual 2.00

Diferencia -0.25

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.54

Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 12:00:00

ppm 0.72

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 066239

Día actual 066250

Metros cúbicos 11

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 775.0

Lectura actual 775.0

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 08:40:00

ppm 0.50

Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:20:00

ppm 0.63

Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **09:45:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:15:00**

Depósito metálico **09:15:00**

ppm **0.62**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Día anterior **181803**

Día actual **181841**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **0.61**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:00:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.67**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o