

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **347/2022**Fecha **30/10/2022**Km INICIO **223863**Km FINAL **223877**Km TOTAL **14**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **10:00:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **08:50:00**Total **00:50:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.90**Día actual **1.65**Diferencia **0.25**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **Si**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.77**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **10:00:00**ppm **1.10**Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**Día anterior **066446**Día actual **066458**Metros cúbicos **12**

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**Lectura anterior **775.8**Lectura actual **775.8**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **08:45:00**ppm **0.79**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:20:00**ppm **0.71**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **09:40:00**

Total **00:50:00**

---

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

---

Día anterior **3**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

---

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:15:00**

---

Depósito metálico **09:15:00**

ppm **0.61**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

---

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:20:00**

---

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

---

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

---

Día anterior **182571**

Día actual **182628**

Metros cúbicos **57**

---

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:10:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:00:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

---

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

---

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o