

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 381/2022		Fecha 25/11/2022	
Km INICIO 224412	Km FINAL 224426	Km TOTAL 14	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:25:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:10:00** Total **01:10:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **2.05** Día actual **2.05** Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **Si** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **0.62** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00** ppm **0.77** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:40:00**

Día anterior **0666576** Día actual **0666583** Metros cúbicos **7**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:45:00**

Lectura anterior **776.6** Lectura actual **776.6** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:50:00** ppm **0.80** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:25:00** ppm **0.54** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:10:00**

Final **10:00:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **00:00:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Depósito metálico **09:35:00**

ppm **0.67**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:40:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **183573**

Día actual **183612**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:30:00**

ppm **0.65**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:20:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00**

ppm **0.76**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o