

Parte de trabajo extraordinario

Parte de trabajo Nº **412/2022**

Fecha **18/12/2022**

Km INICIO **225007**

Km FINAL **225007**

Km TOTAL **0**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **14:00:00**

Horario fin **15:00:00**

Calle girasol alt botiquela

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar **Corrección** Avería

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obstrucción de filtro en contador 260 cerca a punto 46, se limpio para que saliera presión ideal. Trabajo felipe.

o o o