

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 1/2023		Fecha 01/01/2023	
Km INICIO 225246	Km FINAL 225262	Km TOTAL 16	Repostado (€) 0
Horario inicio 10:00:00		Horario fin 12:28:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **10:00:00** Final **10:55:00** Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **10:05:00**

Día anterior **1.70** Día actual **2.00** Diferencia **-0.300000000000000004**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **10:10:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **10:15:00** ppm **0.62** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **12:30:00** ppm **0.45** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **10:35:00**

Día anterior **066909** Día actual **066924** Metros cúbicos **15**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **10:40:00**

Lectura anterior **779.0** Lectura actual **779.0** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **10:25:00** ppm **0.49** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **10:45:00** ppm **0.59** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:55:00**

Final **11:55:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:45:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **11:25:00**

Depósito metálico **11:25:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **11:30:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **11:35:00**

Día anterior **184907**

Día actual **184946**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **11:15:00**

ppm **1.00**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **11:05:00**

ppm **0.96**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:55:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o