

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 4/2023

Fecha 02/01/2023

Km INICIO 225262

Km FINAL 225271

Km TOTAL 9

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:00:00

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:00:00

Total 01:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 2.00

Día actual 2.00

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00

ppm 0.63

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:35:00

Día anterior 066924

Día actual 066932

Metros cúbicos 8

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:40:00

Lectura anterior 779.0

Lectura actual 779.0

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 08:50:00

ppm 0.50

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:25:00

ppm

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm 0.55

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **09:55:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:45:00**

Día anterior

Día actual

Horas total

Horas pocero

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Depósito metálico **09:30:00**

ppm **0.76**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Día anterior **184946**

Día actual **184986**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:25:00**

ppm **0.55**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:15:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:00:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o