

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **17/2023**

Fecha **12/01/2023**

Km INICIO **225423**

Km FINAL **225437**

Km TOTAL **14**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **08:00:00**

Horario fin **12:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**

Final **09:00:00**

Total **01:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:05:00**

Día anterior **2.00**

Día actual **2.00**

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:10:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00**

ppm **0.68**

Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **11:58:00**

ppm **0.75**

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:35:00**

Día anterior **067004**

Día actual **067011**

Metros cúbicos **7**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:40:00**

Lectura anterior **779.5**

Lectura actual **779.5**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:45:00**

ppm **0.76**

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:25:00**

ppm **0.59**

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **10:30:00**

Total **01:30:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:50:00**

Día anterior **1**

Día actual **1**

Horas total

Horas pocero **1**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Depósito metálico **09:35:00**

ppm **0.61**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:40:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **185341**

Día actual **185361**

Metros cúbicos **20**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:25:00**

ppm **0.56**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:15:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:00:00**

ppm **0.88**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

CorrecciónReparación Tubería **No**Sustitución Tubería **No**Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Se recogió planche y arena viva en cerezo, se taparon huecos en la pinada y se limpio herramientas.

o o o