

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **28/2023**

Fecha **19/01/2023**

Km INICIO **225507**

Km FINAL **225510**

Km TOTAL **3**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **08:00:00**

Horario fin **12:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**

Final **08:55:00**

Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **2.00**

Día actual **2.00**

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**

ppm **0.80**

Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00**

ppm **0.55**

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**

Día anterior **067059**

Día actual **067068**

Metros cúbicos **9**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**

Lectura anterior **779.9**

Lectura actual **779.9**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:20:00**

ppm **0.50**

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:55:00**

Final **10:20:00**

Total **01:25:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:15:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Depósito metálico **09:50:00**

ppm **0.82**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:55:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Día anterior **185560**

Día actual **185599**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:10:00**

ppm **0.75**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:10:00**

ppm **0.54**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.76**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| Lectura | Nº contador | Lectura contador |
| Reparación | Nº contador | Lectura contador |
| Sustitución | Nº contador | Lectura contador |
| Instalación | Nº contador | Lectura contador |

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o