

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 40/2023

Fecha 28/01/2023

Km INICIO 225595

Km FINAL 225612

Km TOTAL 17

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:00:00

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:40:00

Total 01:40:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:05:00

Día anterior 1.90

Día actual 1.90

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:10:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00

ppm 0.50

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 11:55:00

ppm 0.51

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:10:00

Día anterior 067135

Día actual 067147

Metros cúbicos 12

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:15:00

Lectura anterior 779.9

Lectura actual 780.2

Diferencia 0.30000000000000682

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 09:25:00

ppm 0.71

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:30:00

ppm 0.61

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:40:00**

Final **10:50:00**

Total **01:10:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:25:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Depósito metálico **10:10:00**

ppm **0.92**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:15:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Día anterior **185915**

Día actual **185955**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:00:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:50:00**

ppm **0.67**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:40:00**

ppm **0.60**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o