## Parte de trabajo diario



Parte de trabajo N° <b>47/2023</b>		Fecha <b>04/02/2023</b>	
Km INICIO <b>225718</b>	Km FINAL <b>225747</b>	Km TOTAL <b>29</b>	Repostado (€) <b>0</b>
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio <b>08:00:00</b>	Final <b>09:25:00</b>	Total <b>01:25:00</b>		
111010 00.00.00		10tai <b>01.20.30</b>		
	000			
NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00				
Día anterior 2.00	Día actual <b>1.90</b>	Diferencia <b>0.1000000000000009</b>		
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00				
Limpieza racor <b>No</b>	Cambio garrafa <b>No</b>	Reparación <b>No</b>		
	000			
CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00	ppm <b>0.78</b>	Medidas Correctoras		
CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00	ppm	Medidas Correctoras		
	000			
CONTADOR POZO HORA 08:30:00				
Día anterior 067208	Día actual 067216	Metros cúbicos 8		
	000			
REVISIÓN GENERADOR HORA 08:55:00				
Lectura anterior 780.2	Lectura actual 780.7	Diferencia <b>0.5</b>		
Repostar <b>No</b>	Reserva	Compra gasoil		
	000			
CLORO UE-44 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras		
CLORO UE-45 HORA 08:20:00	ppm <b>0.59</b>	Medidas correctoras		
CLORO UE-46 HORA	ppm <b>0.72</b>	Medidas correctoras		

000

Contadores

Lectura Nº contador Lectura contador

Reparación Nº contador Lectura contador

Sustitución Nº contador Lectura contador

Instalación Nº contador Lectura contador

000

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería No Sustitución Tubería No Instalación Tubería No

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

000

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

000

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

000

Otros comentarios

000

## **Comunidad Horas**

Inicio 09:25:00	Final <b>10:10:00</b>	Total <b>00:45:00</b>			
	000				
HORA DEPÓSITOS 00:00:00					
Día anterior 2	Día actual 2	Horas total			
Horas pocero 2	Coinciden <b>Si</b>	Diferencia <b>0</b>			
	000				
CLORO DEPÓSITOS HORA 09:50:00					
Depósito metálico 09:50:00	ppm <b>0.67</b>	Medidas correctoras			
Depósito obra 00:00:00	ppm	Medidas correctoras			
	000				
REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA 09:55:00					
Limpieza racor No	Cambio garrafa <b>No</b>	Reparación <b>No</b>			
Limpieza racor <b>No</b>	Cambio garrafa <b>No</b>	Otras			
	000				
CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA 10:10:00					
Día anterior 186170	Día actual 186209	Metros cúbicos 39			
	000				
CLORO RINCONS HORA 09:45:00	ppm <b>0.65</b>	Medidas correctoras			
CLORO PEDRETAS HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras			
CLORO LA PINADA HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras			
CLORO SECANET HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras			
CLORO SAFAREIG HORA 09:35:00	ppm <b>0.68</b>	Medidas correctoras			
CLORO CAÑADA CONFITES HORA 09:25:00	ppm <b>0.72</b>	Medidas correctoras			
	000				
REVISIÓN URBANIZACIONES HORA 00:00:00					

000

Contadores

Lectura Nº contador Lectura contador

Reparación Nº contador Lectura contador

Sustitución Nº contador Lectura contador

Instalación Nº contador Lectura contador

000

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería No Sustitución Tubería No Instalación Tubería No

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

000

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

000

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

000

Otros comentarios

000