

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 50/2023

Fecha 06/02/2023

Km INICIO 225758

Km FINAL 225761

Km TOTAL 3

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:00:00

Horario fin 12:01:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00

Final 09:10:00

Total 01:10:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:05:00

Día anterior 1.90

Día actual 1.90

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00

ppm 0.88

Medidas Correctoras --

CLORO DEPÓSITO HORA 11:55:00

ppm 0.73

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:40:00

Día anterior 067227

Día actual 067238

Metros cúbicos 11

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:45:00

Lectura anterior 780.7

Lectura actual 780.7

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

CLORO UE-45 HORA 08:35:00

ppm 0.90

Medidas correctoras --

CLORO UE-46 HORA 08:55:00

ppm 0.85

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:10:00**

Final **09:55:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **00:00:00**

Día anterior

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Depósito metálico **09:29:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **21:34:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:39:00**

Día anterior **186248**

Día actual **186249**

Metros cúbicos **1**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:25:00**

ppm **0.99**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:15:00**

ppm **0.67**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o