

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº <b>52/2023</b>		Fecha <b>08/02/2023</b>	
Km INICIO <b>225785</b>	Km FINAL <b>225814</b>	Km TOTAL <b>29</b>	Repostado (€) <b>0</b>
Horario inicio <b>08:00:00</b>		Horario fin <b>12:00:00</b>	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:10:00** Total **01:10:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:05:00**

Día anterior **1.70** Día actual **2.00** Diferencia **-0.300000000000000004**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:10:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00** ppm **0.51** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00** ppm **0.51** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:40:00**

Día anterior **067238** Día actual **067253** Metros cúbicos **15**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:45:00**

Lectura anterior **781.8** Lectura actual **781.8** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:30:00** ppm **0.68** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **08:55:00** ppm **0.50** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:10:00**

Final **10:05:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:45:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Depósito metálico **09:30:00**

ppm **0.53**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Día anterior **186327**

Día actual **186366**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:25:00**

ppm **0.54**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:15:00**

ppm **0.55**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:10:00**

ppm **0.50**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o