

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 57/2023		Fecha 12/02/2023	
Km INICIO 225852	Km FINAL 225874	Km TOTAL 22	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 10:30:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 09:15:00 Total 01:15:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:05:00

Día anterior 2.00 Día actual 1.90 Diferencia 0.100000000000000009

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:10:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00 ppm 0.74 Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 10:30:00 ppm 0.76 Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 08:50:00

Día anterior 067273 Día actual 067282 Metros cúbicos 9

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:55:00

Lectura anterior 781.8 Lectura actual 781.8 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:25:00 ppm 0.77 Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 09:05:00 ppm 0.62 Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:15:00**

Final **10:00:00**

Total **00:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:50:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Depósito metálico **09:35:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:40:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Día anterior **186482**

Día actual **186522**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:30:00**

ppm **0.50**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:20:00**

ppm **0.67**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:15:00**

ppm **0.63**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o