

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 61/2023		Fecha 15/02/2023	
Km INICIO 225923	Km FINAL 225964	Km TOTAL 41	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 14:20:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:25:00** Total **01:25:00**

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.90** Día actual **1.70** Diferencia **0.19999999999999996**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **0.50** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **14:20:00** ppm **0.97** Medidas Correctoras **--**

ooo

CONTADOR POZO HORA **09:00:00**

Día anterior **067301** Día actual **067305** Metros cúbicos **4**

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:05:00**

Lectura anterior **781.8** Lectura actual **781.8** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:50:00** ppm **0.71** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **09:15:00** ppm **0.63** Medidas correctoras **--**

ooo

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:25:00**

Final **10:05:00**

Total **00:40:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:00:00**

Día anterior **2**

Día actual **1**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Depósito metálico **09:45:00**

ppm **0.55**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:50:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:55:00**

Día anterior **186601**

Día actual **186642**

Metros cúbicos **41**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:40:00**

ppm **0.56**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:30:00**

ppm **0.51**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:25:00**

ppm **0.60**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o