

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 74/2023		Fecha 24/02/2023	
Km INICIO 226140	Km FINAL 226140	Km TOTAL 0	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:30:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:20:00** Total **01:20:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:05:00**

Día anterior **1.80** Día actual **1.90** Diferencia **-0.099999999999999987**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:10:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **Si** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00** ppm **0.47** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **12:25:00** ppm **0.50** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:55:00**

Día anterior **067392** Día actual **067404** Metros cúbicos **12**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:00:00**

Lectura anterior **782.1** Lectura actual **782.1** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **09:10:00** ppm **0.56** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:40:00** ppm **0.45** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:20:00**

Final **10:10:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:05:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Depósito metálico **09:50:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:55:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Día anterior **186934**

Día actual **186972**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:40:00**

ppm **0.55**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:30:00**

ppm **0.56**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:20:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o