

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **78/2023**Fecha **27/02/2023**Km INICIO **226140**Km FINAL **22614**Km TOTAL **0**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:50:00**Total **01:50:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:05:00**Día anterior **1.80**Día actual **1.90**Diferencia **-0.099999999999999987**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.57**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:45:00**ppm **0.60**Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **09:30:00**Día anterior **067430**Día actual **067446**Metros cúbicos **16**

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:35:00**Lectura anterior **782.1**Lectura actual **782.1**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **09:15:00**ppm **0.77**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **09:45:00**ppm **0.59**Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**      Sustitución Tubería **No**      Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:50:00**

Final **10:40:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:40:00**

Día anterior

Día actual

Horas total

Horas pocero

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Depósito metálico **10:20:00**

ppm **0.90**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:30:00**

Día anterior **187048**

Día actual **187087**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:10:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:00:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:50:00**

ppm **0.61**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o