

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº <b>89/2023</b>		Fecha <b>09/03/2023</b>	
Km INICIO <b>95750</b>	Km FINAL <b>95779</b>	Km TOTAL <b>29</b>	Repostado (€) <b>0</b>
Horario inicio <b>08:00:00</b>		Horario fin <b>12:30:00</b>	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **10:10:00** Total **02:10:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:05:00**

Día anterior **1.90** Día actual **1.80** Diferencia **0.09999999999999987**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:10:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00** ppm **0.78** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **12:30:00** ppm **0.98** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:50:00**

Día anterior **067539** Día actual **067548** Metros cúbicos **9**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:55:00**

Lectura anterior **782.3** Lectura actual **782.3** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:25:00** ppm **0.73** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **10:10:00** ppm **0.65** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **10:20:00**

Final **11:10:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:10:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **11:05:00**

Depósito metálico **11:05:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **08:50:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:00:00**

Día anterior **187414**

Día actual **187452**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **11:00:00**

ppm **0.55**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:30:00**

ppm **0.63**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:20:00**

ppm **0.68**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

## Contadores

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

o o o

## Fugas

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**Reparación Tubería **No**Sustitución Tubería **No**Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

## Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

## Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

## Otros comentarios

Se reviso en deposito metálico baterías y energía se esta disparando, se limpio bornes con bicarbonato y se lubrica con grasa litio, se puso cloro manualmente en deposito metálico.

o o o