

# Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº <b>6/2021</b>		Fecha <b>05/03/2021</b>	
Km INICIO <b>213721</b>	Km FINAL <b>213747</b>	Km TOTAL <b>26</b>	Repostado (€) <b>0</b>
Horario inicio <b>07:54:00</b>		Horario fin <b>12:05:00</b>	

## Pozo S.Jaime Horas

Inicio **10:30:00** Final **12:00:00** Total **00:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.80** Día actual **1.90** Diferencia **-0.099999999999999987**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **Si** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00** ppm **1.04** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00** ppm Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:25:00**

Día anterior **058607** Día actual **058614** Metros cúbicos **7**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:45:00**

Lectura anterior **726.9** Lectura actual **727.2** Diferencia **0.3000000000000000682**

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **08:55:00** ppm **0.81** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **1.24** Medidas correctoras **Bajar cloro**

COLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

## Contadores

<b>Lectura</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

o o o

## Fugas

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**Reparación Tubería **No**Sustitución Tubería **No**Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

## Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

## Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

## Otros comentarios

Compra en Gemase. 1 collarín de 50 \ \ \", 1 llave palanca de 63 \ \ \", 2 manchones de 63 \ \ \", 2 reducciones de 1 \ \ \"  
a 3/4, 2 reducciones de 1 \ \ \ " a 1/2, 30 precintos azules

o o o

# Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **10:30:00**

Total **01:30:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:35:00**

Día anterior

Día actual

Horas total

Horas pocero

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Depósito metálico **09:40:00**

ppm **0.82**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:45:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Día anterior **152311**

Día actual **152350**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:30:00**

ppm **1.22**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:15:00**

ppm **0.92**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:05:00**

ppm **0.88**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

---

<b>Lectura</b>	Nº contador <b>348</b>	Lectura contador <b>911</b>
<b>Reparación</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Sustitución</b>	Nº contador	Lectura contador
<b>Instalación</b>	Nº contador	Lectura contador

---

o o o

Fugas

---

Zona/Lugar

Avería

**Corrección**

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

---

o o o

Depósito

---

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

---

o o o

Pozo

---

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

---

o o o

Otros comentarios

---

**Contador n 348 lectura 911. Urb pinada Contador n 501 lectura 441 Urb secanet**

---

o o o