

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 27/2021

Fecha 20/03/2021

Km INICIO 213950

Km FINAL 213958

Km TOTAL 8

Repostado (€) 0

Horario inicio 08:51:00

Horario fin 11:05:00

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 09:00:00

Final 09:50:00

Total 00:50:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 09:00:00

Día anterior 1.35

Día actual 1.80

Diferencia -0.44999999999999996

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 09:05:00

Limpieza racor No

Cambio garrafa No

Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 09:15:00

ppm 0.81

Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00

ppm

Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:25:00

Día anterior 058740

Día actual 058749

Metros cúbicos 9

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:30:00

Lectura anterior 729

Lectura actual 729

Diferencia

Repostar No

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 00:00:00

ppm

Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 09:20:00

ppm 1.13

Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 09:40:00

ppm 0.81

Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:50:00**

Final **10:45:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:10:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:15:00**

Depósito metálico **10:15:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:25:00**

Día anterior **152919**

Día actual **152960**

Metros cúbicos **41**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:05:00**

ppm **0.55**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:55:00**

ppm **0.75**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:50:00**

ppm **0.86**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o