

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 46/2021		Fecha 04/04/2021	
Km INICIO 214199	Km FINAL 214213	Km TOTAL 14	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:52:00		Horario fin 11:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00** Final **09:45:00** Total **00:45:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**

Día anterior **1.90** Día actual **1.85** Diferencia **0.04999999999999982**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **09:15:00** ppm **0.97** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00** ppm Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:25:00**

Día anterior **058881** Día actual **058895** Metros cúbicos **14**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:30:00**

Lectura anterior **729.6** Lectura actual **729.6** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **09:40:00** ppm **0.45** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **09:20:00** ppm **0.64** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:45:00**

Final **10:50:00**

Total **01:05:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:10:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:15:00**

Depósito metálico **10:15:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:25:00**

Día anterior **153526**

Día actual **153567**

Metros cúbicos **41**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:05:00**

ppm **0.78**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:55:00**

ppm **0.72**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:50:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o